tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu (kratko)

PHILIPS prečišćivač vazduha AC0830/10

PHILIPS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/philips-preciscivac-vazduha-ac083010-akcija-cena/

Pluto Non DI_Dach_EN


90x127mm

Control


Mode switch/
Filter reset

•Auto •Turbo •Sleep

Power on/off



Display



Air quality light

Air quality

Good Fair Poor Very poor

Filter replacement alert

Maintenance

Clean the surface of the filter



- Clean the surface of the filter every 4 weeks.

Replace filter when display shows



- Long press the for 3 seconds after replacing the filter (AC0819/AC0820: FY0194, AC0830: FY0293).

The filter may produce smell after being used for a while because of the absorption of indoor air. Remove the filter and place it where it has direct sunlight and ventilation for several hours. Re-install and try using it again. If the odor remains, please replace the filter.

3000 055 05361-1

Pluto Non DI_Dach_DE


90x127mm

Steuerung


Wahlschalter/
Filter zurücksetzen

•Automatisch •Turbo •Ruhemodus

Ein-/Ausschalter



Anzeige



Luftqualitätsring

Luftqualität

Gut | Mittelmäßig | Schlecht | Sehr schlecht

Austauschwarnung für Filter

Wartung und Pflege

Reinigen Sie die Oberfläche des Filters



- Reinigen Sie die Oberfläche des Filters alle 4 Wochen.

Wechseln Sie den Filter, wenn angezeigt wird.



- Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, nachdem Sie den Filter(AC0819/AC0820: FY0194, AC0830: FY0293) ausgetauscht haben.

Unter Umständen produziert der Filter aufgrund der Aufnahme von Innenraumluft einen unangenehmen Geruch, wenn er längere Zeit verwendet wurde. Nehmen Sie den Filter heraus, und legen Sie ihn für mehrere Stunden an einen Ort, wo er direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist und gut belüftet wird. Setzen Sie ihn wieder ein und versuchen Sie erneut, ihn zu verwenden. Wechseln Sie den Filter aus, wenn der Geruch weiterhin auftritt.

3000 055 05361-2

Pluto Non DI_Dach_FR


90x127mm

Commande


Sélection de mode / réinitialisation du filtre

•Automatique •Turbo •Veille

Marche/arrêt



Afficheur



Anneau lumineux indiquant la qualité de l'air



Qualité de l'air

Bien	Passable	Mauvaise	Très mauvaise

Alerte de remplacement des filtres

Entretien

Nettoyez la surface du filtre



- Nettoyez la surface du filtre toutes les 4 semaines.

Remplacez le filtre lorsque l'affichage indique



- Maintenez enfoncé pendant 3 secondes après avoir remplacé le filtre (AC0819/AC0820: FY0194, AC0830: FY0293).

Le filtre peut dégager une odeur après avoir été utilisé pendant un moment en raison de l'absorption de l'air intérieur. Retirez le filtre et placez-le à un endroit directement exposé à la lumière du soleil et bénéficiant d'une bonne ventilation pendant plusieurs heures. Remettez-le en place et essayez une nouvelle fois de l'utiliser. Si l'odeur persiste, veuillez remplacer le filtre.

3000 055 05361-3

Pluto Non DI_Dach_IT


90x127mm

Comandi


Selettore modalità/ Reset filtro

•Automatico •Turbo •Silenzioso

Accensione/ spegnimento



Display



Anello della qualità dell'aria

Qualità dell'aria

Buona Accettabile Scarsa Molto scarso

Avviso di sostituzione del filtro

Manutenzione

Pulire la superficie del filtro



- Pulire la superficie del filtro ogni 4 settimane.

Sostituire il filtro quando sul display viene visualizzato



- Tenere premuto per 3 secondi dopo aver sostituito il filtro (AC0819/AC0820: FY0194, AC0830: FY0293).

Il filtro potrebbe emanare odore in seguito all'utilizzo prolungato a causa dell'assorbimento di aria nell'ambiente interno. Rimuovere il filtro e posizionarlo dove può ricevere luce diretta e ventilazione per molte ore. Reinstallarlo e utilizzarlo nuovamente. Se l'odore persiste, sostituire il filtro.

3000 055 05361-4

Pluto Non DI_Dach_NL


90x127mm

Controle


Modusschakelaar/ filterreset

•Auto •Turbo •Sluimerfunctie

In-/uitschakelen



Display



Luchtkwaliteitring

Luchtkwaliteit

Goed Redelijk Slecht Zeer slecht

Waarschuwing filter vervangen

Onderhoud

Maak de buitenkant van het filter schoon



- Maak de buitenkant van het filter elke 4 weken schoon.

Vervang het filter als het display weergeeft



- Houd 3 seconden ingedrukt nadat u het filter hebt vervangen (AC0819/AC0820: FY0194, AC0830: FY0293).

Na enige tijd gebruik kan het filter gaan ruiken door het absorberen van gassen in de lucht. Verwijder het filter en plaats het enkele uren op een plek met direct zonlicht en ventilatie. Plaats het filter opnieuw en probeer het apparaat opnieuw te gebruiken. Vervang het filter als u de geur blijft ruiken.

3000 055 05361-5

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/philips-preciscivac-vazduha-ac083010-akcija-cena/